



TAPPEN - Brf Vintunnans medlemsblad



Kalender

2018-04-12- Extrastämma
2018-05-05-Vårdag

Styrelsen

Mohammad Saiady – Ordförande
tel. 0725-003022 / brevlåda 115
Ansvar för ekonomi samt nyckar och taggar.

Nils-Erik Elf Svensson – Vice ordf.
tel. 29 89 82 / brevlåda 5
Ansvar för färg

Maria Brimalm – Sekreterare
tel. 0737-857297 / brevlåda 65
Ansvar för tappen

Gustav Davidsson – Ledamot
tel. 0764-224444 / brevlåda 109b
Ansvarar för hemsidan

Cecilia Leander Afzelius – Ledamot
tel. 0706-550835/ brevlåda 63
Ansvarar för miljö

Britta Karlsson – Suppleant
tel. 0738-413656/ brevlåda 37a
Ansvarar för Gula Huset

Josephine Brandt – Suppleant
brevlåda 147a
Ansvarar för – attest fakturor

www.vintunnan.com

PROTOKOLL ÅRSSTÄMMAN

Tack alla ni som deltog på våran ordinarie föreningsstämma!

Två propositioner behandlades:

1. Friköp av tomträtt, stämman röstade ja (biföll) propositionen.
2. Medlemskap i HSB samt ändring av stadgar, stämman röstade för (biföll) propositionen. Extrastämma planerad 12/4.

Dessa propositioner samt stadgeförslag delades ut till samtliga bostadsrättsägare tillsammans med kallelse till stämman, där kan man läsa om innehållet i dessa. Dessa finns även bifogade med protokollet från stämman och som snart ligger ute på hemsidan under www.vintunnan.com
Nya i styrelsen är:

Mohammad Saiady
Fbv 115, Ledamot och ordförande

Gustav Davidsson Fbv 109B Ledamot

*Vi hälsar Mammad och Gustav
välkomna till styrelsen.*

FF FASTIGHETSSERVICE EKONOMISK FÖRVALTNING

Vi har en ny kontaktperson på FF Ekonomisk förvaltning.
Hon heter Carina Löfving Lundin.
Se www.vintunnan.com/kontakter/ff-fastighetservice/

VÅRDAGEN

Vårdagen planeras till den 5 maj, så boka in detta redan nu. Tillsammans sparar vi pengar till vår förening.


VENTILATIONSAGGREGAT

Tänk på att vattenlåset (vattenslang) från ventilationsaggregatet under diskbänk inte få vara för stort, max 10 cm, eftersom då kan det bli problem med att kondensvatten rinner ut över spis vintertid. Vi har upptäckt detta problem vid tex. byte av kök, att man inte tänkt på detta.

Läs mer här:

<http://resources.flaktwoods.com/Perfor/File.aspx?id=0f7f7ce2-b2c7-4628-a900-ae65b9e4ab25>

Det medleverade vattenlåset har en vattenpelare på cirka 100 mm. Vid större vattenpelare finns stor risk att kondensvatten från aggregatet inte kan rinna ut ur detta med vattenskador som följd.
Kontrollera att dräneringen fungerar före driftsättning.



Hälsningar Styrelsen